

<http://cras31.info/spip.php?article754>



Les travaux au local d'août à octobre 2017

- fantomedeux

Publication date: dimanche 29 octobre 2017

Copyright © CRAS-Toulouse - Tous droits réservés

Octobre 2017 - Bilan des travaux au local CRAS

Août-septembre :

Opération isolation du toit (surface de 130 m²), intégration dans l'isolation du réseau électrique (câbles,) et pour une bonne conservation des documents du système de ventilation du local avec sortie toiture (WC, Cuisine, VMC) (voir photo 2)



photo 2 - Réseau VMC

L'opération isolation consistait à mettre sur la structure métallique du faux-plafond composée d'entretoises, des plaques en fibrociment ou de laine de roche compressées (60 x 60) + des plaques de laine de bois compressées (2 cm d'épaisseur) + deux couches d'isolants en laine de bois (12 et 14 cm d'épaisseur) (photos 1). La poussière de bois envahissant l'espace, il fallait travailler en permanence avec des masques.



photo 1 - Isolation du toit

QUELQUES IMAGES DU CHANTIER ISOLATION TOITURE :



photo 3 : ballots d'isolants de 12 et 14 cm



photo 4 - partie gauche du toit terminée




photo 5 : partie droite du toit



photo 6 : partie droite du toit



photo 9 : Isolation toit terminée. Au centre une sortie cheminée a été prévue pour l'installation éventuelle d'un poêle à bois.



photo 10 : Au fond à gauche les tuyaux (aération et ventilation) pour la sortie en toiture.



Photo 11 : plafond coté jardin

Avant de commencer l'isolation de la partie droite du toit, il était nécessaire de consolider avec des étais la structure métallique/placoplâtre sur laquelle nous allons évoluer (photos 7 et 8) :



Photo 7 : Pieds-droits pour consolider le faux plafond.



Photo 8 : Entrée principale du local.

**Début octobre l'opération démolition est lancée.
Abattage des cloisons et de la structure métallique
des trois pièces du rez de chaussée (photos 12 à 16) :**



Photos 12 : Opération démolition



Photos 13 : Opération démolition.



Photos 14 : Opération démolition.



Photos 15 : Opération démolition



Photos 16 : Opération démolition

Ne pas oublier l'outil indispensable qui nous accompagne depuis le début des travaux, c'est la camionnette :



Photo 17 : La camionnette du chantier et son chauffeur.

Après le nettoyage (évacuation des gravats, de l'échafaudage...) le local a un autre visage :



Photos 18 : 20 octobre 2017



Photos 19 : 20 octobre 2017

Prochaine communication en fonction de l'avancée de l'objectif mezzanine...