

<https://www.cras31.info/spip.php?article787>



# travaux avril-juin 2018

- fantomedeux

Date de mise en ligne : dimanche 15 juillet 2018

---

Copyright © CRAS-Toulouse - Tous droits réservés

---

## Bref bilan des travaux d'avril à juin 2018

Fin juin nous entamons la seconde année des travaux.

Après avoir décidé de recouvrir le rez de chaussée d'une chape isolée (mélange de granulés de liège, de sable, de ciment ou de chaux et d'eau) sur les 3/4 de la surface et le reste en plancher, au fil des semaines il est conclu d'avancer notamment sur les travaux de la mezzanine qui nous permettrait de rapatrier une partie des archives. Ces archives sont entreposées dans divers endroits de la région dont certaines qu'il nous faudra déplacer avant la fin de l'année. Concernant le rez de chaussée, le chantier se fera en trois étapes.

D'abord la première chape d'environ 80 m<sup>2</sup> (dont les travaux ont commencé fin mars) sur laquelle nous avons posé le carrelage et construit (en béton cellulaire) les cloisons des WC et de la cuisine. Parallèlement nous avons avancé sur les travaux d'isolation et d'électricité sur l'ensemble des deux espaces.

**Ci-dessous quelques photos (réalisées par nos envoyés spéciaux) sur ces derniers mois :**



**Photos 1 et 2 - Fin mars chape, la bétonnière en activité**



Photo 3 - chape



Photo 4 - Mai - Ragréage sur une partie de la chape



Photo 5 - Avril - Archives CRAS : déménagement d'une structure



Photo 6 - Mai - Camion du chantier en panne, la crémaillère de direction a lâché.



Photos 7 - Mai - Carrelage, pose du premier carreau...



Photos 8 - Mai - Carrelage



Photos 9 - Mai - Carrelage



Photo 10 - 22 Mai - Carrelage : vérification des joints



Photos 11 et 12 - 24 Mai - Carrelage terminé, nettoyer toute trace de colle... Quelle souplesse !!!



photo 12



Photo 13 - Mai - Isolation de l'espace WC



Photo 14 - WC et cuisine - Pose contre les murs de plaques de médium blanc.



Photo 15 - Juin - WC presque fonctionnel...



Photo 16 - Juin - Cloisons en béton cellulaire pour WC et cuisine



Photo 17 - Cuisine



Photo 18 - Cuisine - Enduit sur le béton cellulaire



Photo 19 - Cloisons WC/cuisine et toujours l'échelle à droite pour accéder à la mezzanine




Photo 20 - Mai - Électricité au RDC



**Photo 21 - Avril - Isolation (structure bois) mezzanine et au RDC**



**Photo 22 - Juin - Isolation (panneaux de laine de bois) au RDC**



**Photo 23 - Mai - Mezzanine - Au sol panneaux de bois OSB et fils électriques qui seront recouverts par des**

plaques isolantes acoustiques et par des seconds panneaux OSB.



**Photo 24 - Avril - Mezzanine - Isolation murs recouverts de panneaux de bois OSB et fenêtre en attente d'être changée.**



**Photo 25 - Avril - Mezzanine sous pente - Couverture de l'isolation à l'aide de panneaux de bois et électricité.**



Photo 26 - Avril - Mezzanine - Isolation (Laine de bois + pare-vapeur)



Photo 27 - Juin - Mezzanine - Chassez le naturel...



Photo 28 - Juin - Mezzanine, panneaux OSB peints



Photo 29 - Juin - Mezzanine sous pente - Électricité